# Jongen Werkzeugtechnik



















#### **DAS WERKZEUG**

- Besonders ökonomisches Planfräswerkzeug für die Schrupp- und Schlichtbearbeitung
- Zustellung axial max. 6,7mm bei effektiv 8 Schneiden
- Die Werkzeuge sind aus hochfestem und gehärtetem Werkzeugstahl und halten somit größten Belastungen stand
- Durch die vernickelten Oberflächen der Trägerwerkzeuge wird zusätzlich eine höhere Resistenz gegenüber Aufschweißungen und Korrosion erreicht

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Planfräs-Schrupp- und Schlichtwerkzeug für die Stahl-, Edelstahl- und Gussbearbeitung
- Die neue Planfräsergeneration überzeugt auf Grund der hohen Schneidkantenzahl und des weichen Schnitts durch den effektiv positiven Spanwinkel
- Höchste Produktivität auf mittleren und großen Maschinen
- Unterschiedliche Z\u00e4hnezahlen erm\u00f6glichen die optimale Auswahl f\u00fcr die anfallenden notwendigen Bearbeitungsprozesse






zusätzliche Spannbohrungen


Alle Planfräser bis ø100 sind mit Bohrungen für die innere Kühlmittelzufuhr ausgerüstet.

innere Kühlmittelzufuhr




#### DIE WENDESCHNEIDPLATTE

- Wendeschneidplatte mit hoch positiver Spanleitstufe
- Zustellung axial max. 6,7mm
- Einsatzgebiete: alle Stahl-, Edelstahl- und Gusswerkstoffe



JMA22-584 präzisionsgesinterte, eff. 8-schneidige Wendeschneidplatte



JMA22-884
präzisionsgeschliffene,
eff. 8-schneidige
Wendeschneidplatte

# **Breitschlichtplatte**



JMA22-884B präzisionsgeschliffene, eff. 2-schneidige Wendeschneidplatte

#### Folgende Hartmetallsorten sind lieferbar:

#### **HC45**





## Code 41, Klassifizierung DIN-ISO 513: P30-P35, M25-M30, K20-K30

Sehr zähe Feinkornsorte mit einer dicken HIPIMS-Beschichtung für mittlere bis hohe Schnittgeschwindigkeiten bei hohen Zahnvorschüben. Die Sorte kann sowohl trocken als auch mit Kühlung eingesetzt werden. Die Einsatzgebiete sind das Schruppen und Schlichten von fast allen Stählen wie z.B. Baustahl, Werkzeugstahl, Vergütungsstahl, sowie unlegierte, niedriglegierte und hochlegierte Stähle, aber auch Guss-Sorten wie Grauguss, Kugelgraphitguss usw.







#### Code 52, Klassifizierung DIN-ISO 513: P20-P30, M25-M30, S20-S30

Verschleißfeste und zähe Feinstkorn-HM-Sorte mit einer HIPIMS-Beschichtung für mittlere Schnittgeschwindigkeiten und Zahnvorschübe. Die Sorte kann sowohl trocken als auch mit Kühlung eingesetzt werden. Die Einsatzgebiete sind das Schruppen und Schlichten von Edelstählen und hoch legierten Werkstoffen.

XC35





## Code 46, Klassifizierung DIN-ISO 513: P20-P30, M20-M30, S15-S25

Verschleißfeste und zähe Feinstkorn HM-Sorte mit HIPIMS-Beschichtung. Die Sorte ist vorzugsweise für die Nassbearbeitung einzusetzen, der Einsatz für die Trockenbearbeitung ist jedoch möglich. XC35 ist besonders für die Bearbeitung von Edelstahl, Duplexstahl und hoch legierten Werkstoffen, aber auch Titan etc. entwickelt worden.

#### HC20





#### Code 53, Klassifizierung DIN-ISO 513: K15-K20, H15-H20

Sehr verschleißfeste Feinkorn-HM-Sorte mit einer HIPIMS-Beschichtung für mittlere bis hohe Schnittgeschwindigkeiten bei hohen Zahnvorschüben. Die Sorte kann sowohl trocken als auch mit Kühlung eingesetzt werden. Die Einsatzgebiete sind das Schruppen und Schlichten von Guss-Werkstoffen wie Grau-, Temper-, Vermikular-, Graphit- und Kugelgraphitguss.

# **TECHNISCHE DATEN**


















Bestell-Nr.	D	D <sub>1</sub>	Н	d	В	Z	MS
45PP-050-A22-4	50	65	50	22	46	4	MS-10x25-912
45PP-063-A22-5	63	78	50	22	46	5	MS-10x25-912
45PP-080-A22-6	80	95	60	27	58	6	MS-12x35-912
45PP-100-A22-7	100	115	60	32	78	7	MS-16x35-6912
45PP-125-A22-9	125	140	63	40	90	9	MS-20x50-7991
45PP-160-A22-11	160	175	63	40	90	11	MS-20x50-7991

# **TECHNISCHE DATEN**




















## enge Teilung:

Bestell-Nr.	D	D <sub>1</sub>	Н	d	В	Z	MS
45PP-050-A22-5	50	65	50	22	46	5	MS-10x25-912
45PP-063-A22-6	63	78	50	22	46	6	MS-10x25-912
45PP-080-A22-7	80	98	60	27	58	7	MS-12x35-912
45PP-100-A22-9	100	118	60	32	78	9	MS-16x35-6912
45PP-125-A22-11	125	140	63	40	90	11	MS-20x50-7991
45PP-160-A22-13	160	175	63	40	90	13	MS-20x50-7991

# Wendeplatten

			HC45 (code 41)	HC30 (code 52)	XC35 (code 46)	HC20 (code 53)	
R as	<b>JMA22-584</b> IK 16,8 x 7,32 R1,0	Bestell- Nr.	A22XD-41-A	A22WC-52-A		A22UB-53-A	
	$\mathbf{HM} \sim \mathbf{M}$	f <sub>Z</sub> [mm]	0,30 (0,15-0,50)	0,25 (0,10-0,45)		0,40 (0,20-0,50)	
6	<b>JMA22-884</b> IK 16,8 x 7,32 R1,0	Bestell- Nr.	A22ZD-41-B		A22EE-46-B	A22YC-53-B	
	Ms VVV	f <sub>Z</sub> [mm]	0,30 (0,15-0,50)		0,25 (0,10-0,45)	0,40 (0,20-0,50)	
1)	<b>JMA22-884B</b> IK 16,8 x 7,32 R1,0	Bestell- Nr.				A22GF-53-B	
	U VVV 🇃	f <sub>n</sub> [mm/U]				2,00 (1,00-3,00)	

H Wendeplatten für robuste Zerspanung

M Wendeplatten für mittlere Zerspanung

S Wendeplatten für leichte Zerspanung

U Wendeplatten für universelle Zerspanung

Wendeplatten gesintert

Wendeplatten geschliffen

Verpackungseinheit

V <sub>C</sub> [m/min]	Stahl	Rostfrei	Guss	NE-Metalle	Hochwarmfest	Gehärtet
HC45	250 (200 - 350)	240 (140 - 300)	240 (130 - 280)			
HC30	160 (120 - 220)	200 (100 - 300)			60 (40 - 200)	
XC35	160 (120 - 220)	200 (100 - 300)			60 (40 - 200)	
HC20			260 (180 - 350)			80 (40 - 120)

## **Ersatzteile**



**SS 5,0-4** (M = 4,8-5,0 Nm)




T 20




100g

## MONTAGEANLEITUNG BREITSCHLICHTPLATTE



## **AUSWAHL DES RICHTIGEN WERKZEUGS**

### Optimale Auswahl des Werkzeugdurchmessers:



a<sub>e</sub> = radiale Zustellung
D = Werkzeugdurchmesser

Aussermittige Anstellung (Gleichlauf)

## Berechnungsbeispiel:

$$a_e = 50$$
mm

$$D = 50 \times 1.2 = 60$$

→ der optimale Werkzeugdurchmesser wäre 63mm

## Optimale Auswahl der Type:

Normale Teilung:

Allgemeine Fräsbearbeitung und universeller Einsatz

Enge Teilung:

Maximale Zähnezahl für höchste Produktivität unter stabilen Bedingungen

## WEITERE TECHNISCHE INFORMATIONEN

#### Berechnung der Drehzahl der Arbeitsspindel:

$$n = \frac{1000 \cdot v_C}{D \cdot \pi} [min^{-1}]$$

n = Drehzahl (min-1)

v<sub>C</sub> = Schnittgeschwindigkeit (m/min)

D = Werkzeugdurchmesser (mm)

Berechnung der Vorschubgeschwindigkeit:

$$v_f = f_Z \cdot Z \cdot n \text{ [mm/min]}$$


 $v_f = Gesamtvorschub (mm/min)$ 

 $f_Z = Zahnvorschub (mm)$ 

 $Z = Z\ddot{a}hnezahl$ 

 $n = Drehzahl (min^{-1})$ 

#### **NOTIZEN**







# Jongen Werkzeugtechnik GmbH

Siemensring 11 · 47877 Willich
Tel: 02154 9285 0 · Fax: 02154 9285 9 2000
Fax kostenlos: 00 800 56 64 36 33
www.jongen.de · email: info@jongen.de